

## USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG TAHUN ANGGARAN 2026

PEMERINTAH DAERAH : KABUPATEN BULUNGAN  
PENGGUNA BARANG : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	BARANG YANG DIPELIHARA						USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN			KETERANGAN
		KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG	NAMA PEMELIHARAAN	JUMLAH	SATUAN	
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>										
	<b>1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										
	<b>1.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi</b>										
		1.3.04.02.01.000200001	Bendung	1	Paket	Baik	RR	Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir	1	Paket	Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir
		1.3.04.02.01.000200001	Bendung	1	Paket	Baik	RR	Pemeliharaan Bendung Panca Agung	1	Paket	Pemeliharaan Bendung Panca Agung
		1.3.04.02.01.000200001	Bendung	1	Paket	Baik	RR	Pemeliharaan Bendung Karang Agung	1	Paket	Pemeliharaan Bendung Karang Agung
	<b>1.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</b>										
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan	1	Paket	Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan
		1.3.02.03.03.001599999	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1	Paket	Baik	RB	Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan	1	Paket	Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung	1	Paket	Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung	1	Paket	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	BARANG YANG DIPELIHARA						USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN			KETERANGAN
		KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG	NAMA PEMELIHARAAN	JUMLAH	SATUAN	
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir	1	Paket	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu	1	Paket	Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu
<b>1.1.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa</b>											
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan	1	Paket	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa	1	Paket	Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa
		1.3.02.08.01.004200001	Alat Ukur	1	Paket	Baik	RR	Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur	1	Paket	Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1	1	Paket	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2	1	Paket	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7	1	Paket	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8	1	Paket	Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1)	1	Paket	Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1)
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2)	1	Paket	Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2)
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	BARANG YANG DIPELIHARA						USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN			KETERANGAN
		KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	STATUS BARANG	KONDISI BARANG	NAMA PEMELIHARAAN	JUMLAH	SATUAN	
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9	1	Paket	Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta)	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta)
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016)	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016)
		1.3.04.02.01.000300003	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Paket	Baik	RB	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017)	1	Paket	Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017)

Tanjung Selor, 18 November 2025  
Kepala,

**Ir. KHAIRUL, ST., MT**  
NIP. 97101251998031002